Code erreur persistant : W013 et E10

RÉSOLU le 25/04/2025

1-Démonter le compteur

nécessaire : un cruciforme

pour dévisser au dos la vis qui empêche son extraction (sécurité antivol).

2-Nettoyer les contacts compteur et support

3-Remontage TEST = BINGO

SOURCE

Date: Fri, 25 Apr 2025 15:34:08 +0200

« TRIKE ICE ADVENTURE_erreur W013 et E10_Résolu »

Hier le seul élément non démonté était le compteur.

C'est donc ce que j'ai fait, mais pour cela il faut un cruciforme, pour dévisser au dos la vis qui empêche son extraction (sécurité antivol).

Nettoyé les contacts compteur et support, qui étaient propres.

Remontage TEST = BINGO

On peut penser que : **la déconnexion totale du compteur efface les messages d'erreur.**

Plus qu' à rouler...